

تاریخ صدور : 1402/02/13

شماره : COMMENT

شرکت محترم نقشه پردازان آسیا(نپا سازه)

احتراماً، پیرو آزمایش و بازرسی فنی و ایمنی تجهیزات واقع در شرکت مذکور در پروژه نارنج ۸ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ با مشخصات فنی ذیل واقع در استان تهران، اتوبان شهید خرازی، گزارشی مبنی بر رفع موارد جزئی مغایر با آئین نامه مربوطه خدمتتان ارائه می گردد که برطرف نمودن موارد موجب افزایش ایمنی و بهره وری تجهیزات می گردد:

(آسانسورهای کارگاهی)

- قفل های تابلوهای برق خراب میباشد، موارد بررسی و نواقص برطرف گردد.
- سیستم ضربه گیرها بررسی گردد و ایرادات رفع گردد.(نحوه ی نشستن شاسی کابین بر روی ضربه گیر می بایست بصورت کامل و دقیق انجام گردد)
- غلطک های سیم جمع کن بررسی و روان کاری گردد، نواقص برطرف گردد.
- اهرم حالت هدایت کننده دستی موتور آسانسور سمت راست به شماره سریال 130815115/2 شکسته است، نواقص بررسی و رفع گردد.
- تنظیم ارتفاع درب های ورودی آسانسورها جهت جلوگیری از اصابت شخص، موارد بررسی و رفع گردد.(درب می بایست حداقل ارتفاع ۱۸۰ سانتی متر باز شود)
- نصب علائم هشدار دهنده و ایمنی در قسمت های ورودی و داخل کابین الزامی میباشد،نواقص رفع گردد.
- عدم تثبیت کامل تابلو برق اصلی واحتمال واژگونی آن ، اقدامات لازم جهت نصب صحیح تابلو انجام گردد.
- کابل های برق اصلی در محل های مناسب و دور از دسترس نصب گردند و از پوشش و داکت مناسب کابل استفاده شود، موارد بررسی و نواقص رفع گردد.
- نظافت روی کابین رعایت و تعمیر و نگهداری به موقع تجهیز انجام گردد.
- عدم وجود الکتروود ارت و سیستم همبندی اتصال به زمین مناسب جهت تجهیزات الکتریکیال و بدنه فلزی غیر الکتریکیال از جمله استراکچر فلزی آسانسور و سایر بدنه های فلزی