

SAFETY REPORT

گزارش بازرسی لیفتراک

تاریخ صدور : 1403/02/16

شرکت سیبا موتور

شناسه بازرسی : C030127

باسلام

احتراماً، پیرو ارزیابی، بازرسی فنی و ایمنی یک دستگاه لیفتراک موجود در شرکت مذکور به آدرس، تهران، کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص تهران-کرج، خیابان داروپخش، تعمیرگاه مرکزی سیبا موتور، در مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ با مشخصات فنی ذیل، گزارش موارد مغایر با آئین نامه مربوطه به شرح ذیل اعلام می گردد:

Forklift Technical Specifications

مشخصات فنی لیفتراک

ردیف	عنوان و مشخصات	ردیف	عنوان و مشخصات
1	شرکت سازنده: HYUNDAI	6	مدل: 300-7M
2	شماره سریال: 230E0000343	7	طول شاخک: 1.8 m
3	سال ساخت: 2014	8	حداکثر ارتفاع باربرداری: 4.5 m
4	کد اموال: ---	9	نوع سوخت: LPG
5	ظرفیت: 3 Ton	10	محل بهره برداری: سیبا

مراجع بازرسی : AS 2359 / DOE-1090 / ASME B56.6 / OSHA 29 CFR / آئین نامه ایمنی لیفتراک ها وزارت کار ایران

متعلقات باربرداری	تجهیزات برقی و کنترلی	تجهیزات حرکتی و ترمزگیری	موارد خودرویی	تست بار
	X	X	X	

- ۱- عدم عملکرد نرم و صحیح سیستم هیدرولیک، وجود نشتی و آسیب دیدگی اتصالات، موارد بررسی و نواقص رفع گردد.
- ۲- عدم عملکرد صحیح و وجود نقص در ترمز دستی لیفتراک (گیر کردن ترمز دستی)، تمهیدات لازم اتخاذ گردد.
- ۳- عدم عملکرد صحیح گیج روغن لیفتراک، موارد فوق بررسی و نواقص رفع گردد
- ۴- عدم عملکرد صحیح میکروسوییچ قطع کن اضطراری (استپ قارچی)، مورد فوق بررسی و رفع گردد
- ۵- عدم وجود شیشه کابین لیفتراک، موارد بررسی و نواقص رفع گردد.
- ۶- وجود نقص و خرابی در چراغ های لیفتراک، تمهیدات لازم اتخاذ گردد.
- ۷- وجود نقص و آسیب بیش از حد مجاز در صندلی و کمربند تجهیز فوق، تمهیدات لازم اتخاذ گردد.
- ۸- عدم رعایت قوانین ترافیکی و تابلوهای هشدار، تمهیدات لازم اتخاذ گردد.

- ۹- عدم وجود کپسول اطفاء حریق، مورد فوق بررسی و رفع گردد.
- ۱۰- عدم بازدید بموقع لیفتراک و وجود برنامه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه ، تمهیدات لازم اتخاذ گردد.

با توجه به موارد مغایر با آئین نامه لیفتراک ها، تجهیز فوق مورد تأیید نمی باشد.

ایده پردازان رسپینا
مهر و امضاء

مسئول فنی
مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی